



# Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

**Dokument:**  
**SSF 140 Tolkning**  
**Utgåva 1**

**Utfärdat/Sign:**  
2007-04-20 / HH  
Ersätter:

---

## Kravspecifikation

Dokument	Utgåva	Benämning
SSF 140	Utgåva 1 2005-09-13	Projektering och installation av inbrottslarmanläggningar med intern radioöverföring

## Tolkningen

Tolkning i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt.

## Innehåll

- 5.4.7 Larmdon Fastställd 07-02-16
- 5.5.3 Inpasseringsväg och förbikoppling Fastställd 07-04-20



# Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

**Dokument:**  
**SSF 140 Tolkning**  
**Utgåva 1**

**Utfärdat/Sign:**  
2007-04-20 / HH  
Ersätter:

## 5.4.7 Larmdon

5.4.7.1 Anläggningen ska vara försedd med minst ett akustiskt larmdon.

5.4.7.2 Larmdonet får inte sitta i eller i direkt anslutning till centralapparaten.

**Anm.** Detta för att det inte ska vara lätt att lokalisera centralapparatens placering.

### Tolkning

Vid tillämpning av ovanstående tolkas detta enligt följande:  
En inbyggd siren i centralapparaten är inte tillåten enligt SSF 140.

### Tillämpning

Om det finns en inbyggd siren i centralapparaten ska den kopplas bort.  
Det gäller även eventuella indikeringsljud, tex inpasseringsvarning, i centralapparaten när larmet är tillkopplat.

## 5.5.3 Inpasseringsväg och förbikoppling

5.5.3.1 Förbikoppling av anläggningen ska ske enligt SS-EN 50131-1, avsnitt 8.3.3.  
Entréväg som omfattas av förbikopplingen eller larmfördröjningen ska vara kortast möjlig och endast omfatta så stor del av anläggningen som erfordras för att man ska nå ~~centralenhet~~ eller manöverpanel.

5.5.3.2 Vid projektering ska hänsyn tas till att egendom som larmanläggningen har till uppgift att övervaka inte finns i inpasseringsvägen om denna är larmfördröjd.

## 5.4.2 Centralutrustning

5.4.2.1 Centralapparat, larmsändare och strömförsörjning för dessa ska vara dolt placerade inom larmövervakat område utan larmfördröjd inpassering.

Anm: Avsikten är att försvåra för obehöriga att hitta utrustningen.

5.4.2.2 Manöverpanel ska placeras inom larmövervakat område.

### Tolkning

Vid tillämpning av ovanstående tolkas detta enligt följande:  
Redaktionellt fel i avsnitt 5.5.3.1. Grundkravet kravet är beskrivet i avsnitt 5.4.

### Tillämpning

Se ovan.